



## FORMS<sup>4</sup>WORK

FW CP1100/1200/1300

### Mindestsystemvoraussetzungen Software:

- Microsoft Windows 2000\*/2003 Server\*
- Microsoft Windows 2000\*/XP Workstation\*

(\*) Alle Angaben zu den Betriebssystemen beziehen sich auf 32-Bit Systeme.

### Mindestsystemvoraussetzungen Hardware:

- Monitor
- Maus
- Tastatur
- CD-ROM Laufwerk
- RAM mindestens 512 MB
- TCP/IP Anschluss über Ethernet oder Token-Ring
- USB-Anschluss.